



OZNAČENIE PRVKOV

SD - SEDLO	PO - POMŮRNICA	VZ - VZPERA
PR - PRIEVLAK	PZ - POZDĚLNÍK	VĚ - VĚZNICA
SN - STROPNÝ NOSNÍK	VT - VĚZNÝ TRÁM	PA - PÁSIK
VN - VÝMENA NOSNÍKOV	S - STĚP	KR - KROKVA
PD - PODLAHOVÉ DOSKY	RO - ROZPERA	KA - KRÁTČA

OZNAČENIE POŠKODENÍ

HNILOBA - H
ČRVOTOČ - Č
TESÁRIK (FÚZAČ KROVOVÝ) - F

STUPEŇ POŠKODENIA	OZNAČENIE	NÁVRH ÚPRAV	POZNÁMKA
SLABÉ	1	OTESAŤ	ÚBYTOK PRIEREZU 1-2cm
STREDNÉ	2	OTESAŤ A PRIDAŤ PRÍLOŽKU	ÚBYTOK PRIEREZU 2-3cm
SILNÉ	3	DETTO AKO 2, ALEBO VYMENIŤ	ÚBYTOK PRIEREZU 3-4cm
TOTÁLNE	4	VYMENIŤ	
MECHANICKÉ POŠKODENIE			

POZÍCIA POŠKODENIA

HH - HORNÁ HRANA
DH - DOLNÁ HRANA
ZH - ZHLAVIE

POZNÁMKY

PODLAHOVÉ DOSKY MAJÚ POŠKODENIA HNILOBOU - ODPORUČA SA KOMPLETNÁ VÝMENA.
STROPNÉ NOSNÍKY MAJÚ POŠKODENIA "H1" POD PODLAHOVÝMI DOSKAMI.
TAKMER VŠETKY PRVKY SÚ NAPADNUTÉ ČRVOTOČOM (POŠKODENIA "Č1").
STĚPY SÚ ZATLÁČENÉ DO PRIEVLAKOV 1-3cm.
MERANÉ HODNOTY VLHKOSTI DREVA SÚ ZNÁZORNENÉ VO VÝKRESE SYMBOLOM "w" (%)

HLAVNÝ PROJEKTANT: doc. Ing. Jaroslav SANDANUS, PhD.	PROJEKTOVAL: doc. Ing. Kristián SÓGEL, PhD.	KONTROLOVAL: doc. Ing. Jaroslav SANDANUS, PhD.	structure SS s.r.o. statika staveb Sandanus - Silivský Záhradná 22/A, 900 31 Stupava, www.structuress.sk KRISTIANSEN KRISTIAN SÓGEL TIMBER & STRUCTURAL ENGINEERING KRISTÓF SÓGEL, TILIPÁNCOVA 981, 820 01, www.kristiansen.sk
AUTOR, GENER. PROJEKTANT: ATELIER SMIDT s.r.o. - ING. ARCH. SMIDT TAMÁS, autorizovaný architekt			
INVESTOR: MANEVI s.r.o., DUNAJSKÁ STREDA	MIESTO STAVBY: ŠAHY, PARC. Č. 1684/2, K.Ú. ŠAHY		STUPEŇ:
NÁZOV PROJEKTU: AREÁL PREMONŠTRÁTSKEHO KLÁŠTORA-ŠAHY, SO 01-SÝPKA PRIESKUM BIOTICKÉHO A ABIOTICKÉHO POŠKODENIA A PROJEKT SANÁCIE DREVENÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ	SÚBOR: SAHY-KLASTOR-PRIESKUM-04.dwg		DÁTUM: 10.2021
VÝKRES: STROP NA KÓTE +2,800		ČASŤ PD:	MIERKA: 1:75
		POR.Č.:	FORMÁT: 6A4
			ZÁKAZ. ČÍSLO: 21 044
			POR.Č.:
			V1