



OZNAČENIE PRVKOV

SD - SEDLO	PO - POMÚRNICA	VZ - VZPERA
PR - PRIEVLAK	PZ - POZDĽŽNIK	VĀ - VĀZNICA
SN - STROPNÝ NOSNÍK	VT - VĀZNÝ TRĀM	PA - PĀSIK
VN - VÝMENA NOSNÍKOV	S - STĽP	KR - KROKVA
PD - PODLAHOVÉ DOSKY	RO - ROZPERA	KA - KRĀTČA

OZNAČENIE POŠKODENÍ

HNILOBA - H
ČRVOTOČ - Č
TESÁRIK (FÚZAČ KROVOVÝ) - F

STUPEŇ POŠKODENIA	OZNAČENIE	NÁVRH ÚPRAV	POZNÁMKA
SLABÉ	1	OTESAŤ	ÚBYTOK PRIEREZU 1-2cm
STREDNÉ	2	OTESAŤ A PRIDAŤ PRÍLOŽKU	ÚBYTOK PRIEREZU 2-3cm
SILNÉ	3	DETTO AKO 2, ALEBO VYMENIŤ	ÚBYTOK PRIEREZU 3-4cm
TOTÁLNE	4	VYMENIŤ	
MECHANICKÉ POŠKODENIE			

POZÍCIA POŠKODENIA

HH - HORNÁ HRANA
DH - DOLNÁ HRANA
ZH - ZHLAVIE

POZNÁMKY

PODLAHOVÉ DOSKY MAJÚ POŠKODENIA HNILOBOU - ODPORUČA SA KOMPLETNÁ VÝMENA.
STROPNÉ NOSNÍKY MAJÚ POŠKODENIA "H1" POD PODLAHOVÝMI DOSKAMI.
TAKMER VŠETKY PRVKY SÚ NAPADNUTÉ ČRVOTOČOM (POŠKODENIA "Č1").
MERANÉ HODNOTY VLHKOSTI DREVA SÚ ZNÁZORNENÉ VO VÝKRESE SYMBOLOM "w" (%)

HLAVNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div><div>structure</div><div>SS</div><div>T.M.</div></div><div>statika staveb Sandanus - Silvanský</div><div>Záhradná 22/A, 900 31 Stupovo, www.structuress.sk</div><div>KRISTIANSSEN</div><div>KRISTIAN SÖGEL, TIMBER & STRUCTURAL ENGINEERING</div><div>KRISTOLANOV, TULPANOVA BEL, BPA-EL, www.kristianssen.sk</div></div>	
doc. Ing. Jaroslav SANDANUS, PH.D.		doc. Ing. Kristián SÖGEL, PhD.	doc. Ing. Jaroslav SANDANUS, Ph.D.		
AUTOR, GENER. PROJEKTANT: ATELIER SMIDT s.r.o. - ING. ARCH. SMIDT TAMÁS, autorizovaný architekt					
INVESTOR: MANEVI s.r.o., DUNAJSKÁ STREDA				STUPEŇ:	
MIESTO STAVBY: ŠAHY, PARC. Č. 1684/2, K.Ú. ŠAHY				DÁTUM:	10.2021
NÁZOV PROJEKTU: AREÁL PREMONŠTRÁTSKEHO KLÁŠTORA-ŠAHY, SO 01-SÝPKA PRIESKUM BIOTICKÉHO A ABIOTICKÉHO POŠKODENIA A PROJEKT SANÁCIE DREVENÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ				MIERKA:	1:75
				FORMÁT:	6A4
				ZÁKAZ. ČÍSLO:	21 044
SÚBOR: SAHY-KLASTOR-PRIESKUM-04.dwg		VÝKRES: STROP NA KÓTE +5,250		ČASŤ PD:	POR.Č.: V2