

Súhrnná tabuľka

NÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : Šahy - Rekonštrukcia Premonštráckého kostola


PRÍLOHA Č. : 1/a

| Sonda | Hĺbka | Druh | Vlhkosť | Konzistenčné medze | | | | | Zemina | |
|-------|---------|----------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------|--------|
| | | | hmoty sušiny | W _L | W _P | I _P | I _C | Konzist. | Trieda | Symbol |
| | m | | % | % | | | | | | |
| Š-1 | 2.0-3.0 | PORUŠENÁ | 32.98 | 48.59 | 23.67 | 24.92 | 0.63 | Tuhá | F6 | CI |
| Š-1 | 3.3-4.1 | PORUŠENÁ | | | | | | | S5 | SC |
| Š-1 | 5.5-6.0 | PORUŠENÁ | | | | | | | S5 | SC |
| Š-2 | 3,1-3,9 | PORUŠENÁ | | | | | | | S5 | SC |

Krivky zrnitosti zemín

NÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : Šahy - Rekonštrukcia Premoňštráckého kostola
ČÍSLO GEOLOGICKEJ ÚLOHY :

PRÍLOHA Č. : 1



| Sonda | Hĺbka | Vzor | Cu | Cc | WL | Ip | Tr. | Sym. | Názov (STN - 72 1001) |
|-------|---------|-------|----|----|-------|-------|-----|------|----------------------------|
| Š-1 | 2.0-3.0 | — | | | 48.59 | 24.92 | F6 | CI | Íl so strednou plasticitou |
| Š-1 | 3.3-4.1 | ----- | | | | | S5 | SC | Piesok ílovitý |
| Š-1 | 5.5-6.0 | | | | | | S5 | SC | Piesok ílovitý |
| Š-2 | 3,1-3,9 | ----- | | | | | S5 | SC | Piesok ílovitý Cb(0%) |